


Адрес: 427431, Удмуртская Республика,

г. Воткинск, ул. Ижевская, 47


Тел.: 8 (800) 5-504-304

E-mail: info@svetlovod.ru



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ИЗДЕЛИЯ НА УСТАНОВКУ Система солнечного освещения- световод. CCO Svetlovod Lite 300 / 450


Разрез световода. Узлы



Узел З

Вариант конструкции кровли:

- 1. Кровельное покрытиеметаллочерепица
- 2. Контробрешетка
- 3. Деревянная обрешетка
- 4. Гидроизоляция
- 5. Стропильная нога/тепло-, звукоизоляция
- 6. Пароизоляция
- 7. Деревянные направляющие
- 8. Внутренняя обшивка



Саморез
Стекло прозрачное, t=3-5 мм
Внутренний кожух
(оцинкованная сталь t=0,5 мм)
Зеркальный тубус
(зеркальный алюминий t=0,4-0,5мм)
Наружный кожух t=0,5-0,8 мм
(нерж.сталь, оцинкованная сталь окрашенная)
Минераловатный утеплитель
t=100 мм

Узел 1

Узел 2

Минераловатный утеплитель

Заклепка

Несущее основание

Зеркальная муфта

Изоляционная алюминиевая лента

Противопожарная пена


Гидроизоляция

Саморез кровельный

Примечание: Данная система применима для угла наклона кровли 20-35°

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№Док.	Подп.	Дата		Кровля из металлочерепицы Техническая карта изделия на установку				
Разра	Разработал		Дядькина К.А			Cuemova i co miorillo	Стадия	/lucm	Листов		
Провер	DU/I	Уланов Е.Ю						Системы солнечного освещения Svetlovod Lite	П	1	6
						Разрез световода. Узлы	SVETLOVOD инновационный подход к освещению				

І Этап. Подготовка технического отверстия




Примечание:

В таблице указаны стандартные диаметры ССО Svetlovod Lite (при технических особенностях объета существует возможность применить индивидиальные диаметры).

Общая последовательность действий:


- 1. Для выявления точного места установки световода, необходимо пробить маяк в чистовом потолке, затем пробить маяк в основном перекрытии.
- 2. Вырезать отверстие в несущей конструкции кровли, в соответствии с монтируемой системой из табл. 1
- 3. Вырезать отверстие во внутренней обшивке. Диаметр отверстия в соответствии с монтируемой системой из табл. 1



Ταδλυμα 1

	Спецификация изделий											
Nº	Наименова- ние системы	Диаметр отверстия в несущей конструкции кровли, мм	Диаметр отверстия подвесного потолка , мм									
1	SV 300	350	320									
2	SV 450	500	470									

Mar.	V	0	Notation	П. Э.		Кровля из металлоч Техническая карта изделі				
Изм. Кол.уч. Разработал			ичдок. Јна К.А	Подп.	Дата	_	Стадия	/lucm	Листов	
Провери/		Уланов				Cucmeмы солнечного освещения Svetlovod Lite	П	2	6	
						I Этап. Подготовка технического отверстия	SVETLOVOD инновационный подход к освещению			



Примечание: Основание подрезать можно ножницами по металлу, зависимости OM технических особенностей объекта.


Общая последовательность действий:

- 1. Основание короба отцентровать с подготовленным отверстием в несущей конструкции кровли
- 2. Закрепить несущее основание на кровельные саморезы или дюбельгвозди. Количество крепежных элементов смотреть в табл. 2
- 3. Голову и шахту световода вставить в основание и закрепить на заклепки. Количество крепежных элементов смотреть в табл. 2

Ταδλιμία 2

Tabrida 2												
	Спецификация изделий											
Nº	Наименование системы	Кол-во кровельных саморезов(дюбель- гвоздей) для крепежа основания, шт	Кол-во заклепок для крепежа головы к основанию, шт									
1	SV 300	4-8*	8									
2	SV 450	5-10*	10									

^{*}В зависимости от тех.особенностей объекта




Примечание:


Для надежной защиты от осадков необходимо выполнить полную гидроизоляцию внешнего кожуха до трети высоты головы световода.

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№Док.	Подп.	Дата	Кровля из металлочерепицы Техническая карта изделия на установку			
Разработал Проверил		дядькина К.А Уланов Е.Ю				Системы солнечного	Стадия	/lucm	Листов
				Уланов Е.Ю		освещения Svetlovod Lite	П 3 6		
						II Этап. Крепление основания к несущему покрытию. III Этап. Крепление головы к основанию	SVETLOVOD инновационный подход к освещению		/ OD

IV Этап. Монтаж зеркальных тубусов и светорассеивателя



Светорассеиватель SV



Монтаж зеркальных тубусов и угловых отводов Общая последовательность действий:

- 1. Между собой зеркальные тубусы и угловые отводы соединить с помощью муфт на заклепки.
- 2. Стыки загерметизировать изоляционной алюминиевой лентой в два слоя.

Установка светорассеивателя

Общая последовательность действий:

- 1. Установить корпус рассеивателя в подготовленное отверстие;
- 2. Закрепить корпус с помощью саморезов или заклепок.
- 3. Соединение корпуса рассеивателя с зеркальным тубусом или зеркальным угловым отводом изолировать алюминиевой лентой. Таблица 3


Спецификация изделий										
Nº	Наименование системы	Кол-во саморезов (заклепок) для крепежа корпуса рассеивателя								
1	SV 300	8								
2	SV 450	10								

Примечание:

- 1. Светорассеиватель поставляется в собранном виде;
- 2. Для соблюдения высокой пылеизолирующей способности светорассеиватель изготавливается с уплотнителем. По периметру светорассеивателя нанесен П-образный уплотнитель, вставленный в корпус рассеивателя.

Изм.	Кол.цч.	/lucm	№Док.	Подп.	Дата	Кровля из металлочерепицы Техническая карта изделия на установку			
Разработал		Дядькина К.А			1		Стадия	/lucm	Листов
Проверил	рил	Уланов Е.Ю				Системы солнечного освещения Svetlovod Lite	П	4	6
						IV Этап. Монтаж зеркальных тубусов и светорассеивателя	SVETLOVOD		/ ОД освещению

Сборка зеркальных тубусов и угловых отводов




Общая последовательность действий:

- 1.Тубус закрепить заклепками;
- 2. Стык герметизировать изоляционной алюминиевой лентой. Между собой зеркальные тубусы соединяются с помощью муфт на заклепки. Стыки так же герметизировать алюминиевой лентой в два слоя.



Схема устройства световода с угловыми отводами



При отсутствии возможности установки световой трубы по прямой линии (перпендикулярно относительно плоскостей короба и рассеивателя) используются зеркальные угловые отводы.

Угол поворота стандартного зеркального углового отвода находится в диапазоне 0° – 45°. Как правило, используется два угловых адаптера (см. "Схему устройства световода с угловыми отводами").

Примечание:

Зеркальная поверхность тубусов защищена пленкой синего цвета. Важно! Защитную пленку снимать перед монтажом последующего тубуса, во избежание заляпанных поверхностей и осадки пыли:

- по периметру стыка аккуратно пройтись канцелярским ножом;
- начинать снимать пленку сверху вниз (во избежание заляпанных поверхностей).

Изм.	Кол.уч.	/lucm	№Док.	Подп.	Дата	Кровля из металлоч Техническая карта издели		іновку		
Разра	ботал	отал Дядькина К.А		Дядькина К.А		Системы солнечного	Стадия	/lucm	Листов	
Провер	DU/I	Уланов Е.Ю				освещения Svetlovod Lite	П	5	6	
			Сборка зеркальных тубусов и угловых				SVETLOVOD инновационный подход к освещению			

Приложение 1. Требования и рекомендации по установке

1. Рекомендации

Для монтажа ССО необходимо:

- Подготовить отверстия в кровле и перекрытиях. (В соответствии с СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия");
- Проверить комплектацию системы и ее состояние. Высота внешнего кожуха зависит от толщины снежного покрова в зимнее время (СП 131.13330.2012 "Строительная климатология", СП 60.13330.2016 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха")

2. Монтаж ССО

- Монтаж световодов производится согласно данной технической карте изделия на установку;
- Голова световода поставляется в полной заводской готовности;
- При большой длине световода, световые шахты собираются сегментами и прикрепляются уже по месту. При небольшой протяженности световода(2-3 тубуса) можно собрать всю световую шахту и монтировать ее в сборе;
- Тубусы помещаются в проем и закрепляются в межэтажных перекрытиях (Если ССО проходит более одного этажа);

Важно! На внутренней поверхности зеркальных тубусов присутствует защитная пленка синего цвета, которую необходимо снимать в процессе монтажа световодов. Для предотвращения осадки пыли на внутренней поверхности тубуса, пленка с последней трубы снимается на последнем этапе монтажа (установка светорассеивателя). Пленкой, снятой с труб заглушают торец последнего тубуса, это предотвращает циркуляцию пыльного воздуха внутри и сохраняет поверхность чистой перед последующими работами. Таким образом собранная шахта является герметичной (все швы проклеиваются изоляционной алюминиевой лентой);

- Если шахта световода проходит через неутепленное чердачное пространство, то после монтажа она утепляется пенополиэтиленовой изоляцией (например, "изолон"), аналогами или минераловатной теплоизоляцией;
- В помещениях, где по нормам требуется обеспечить огнезащиту, применяется теплоогнезащита "Firestill";
- В зависимости от назначения помещения дополнительно проводится обшивка световода коробом.

3. Обязательные требования

- Система солнечного освещения ССО Svetlovod Lite в сборке должна быть полностью герметична. Это достигается при помощи уплотнителя и изоляционной алюминиевой ленты. В случае невыполнения этого требования возможно попадание пыли и выпадение конденсата;
- Снятие пленки с внутренней поверхности тубусов нельзя производить в пыльных помещениях;
- Зеркальные тубусы запрещается хранить в помещении с прямым попаданием солнечных лучей, во избежание припекания пленки к тубусу.

4. Транспортировка

- Транспортировка светобода допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность изделий от механических повреждений;
- Изготовитель не несет ответственности за транспортные повреждения ССО.

5. Хранение

- CCO должны храниться в закрытом помещении или под навесом и быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию;
- Запрещается подвергать ССО механическому воздействию.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Пок	Подп.	Дата		овля из металлочерепицы кая карта изделия на установку				
Разработал		Дядькина К.А		ина К.А	даша	Системы солнечного	Стадия	/lucm	Листов		
Проверил	рил	Уланов Е.Ю				освещения Svetlovod Lite	П	6	6		
						Приложение 1. Требования и рекомендации по установке	SVETLOVOD				